

Legepladsinspektion iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

Legepladsen: Nors Børnehus Bykernen 6 7700 Thisted	Godkendelse foretaget af: Rasmus Mikkelsen Lille Bjørn ApS Certificeret inspektør nr. 091 DS dansk standard
---	---

Inspektionsgodkendelse er en samlet vurdering af legeredskabernes sikkerhed jf. DS/EN 1176 1-7. Er et redskab godkendt med forbehold, vil der være afvigelser i forhold til standarden, som har meget ringe eller ingen betydning for sikkerheden, hvorfor det er unødigt at bremse brugen. Redskabet kan tages i brug og fejlen rettes snarest muligt.

Bemærkninger: Pladsen er inspiceret d. 3/6 - 2025	
	Dato og underskrift 13/6 - 2025  Tlf. 96 57 20 00 www.lille-bjoern.dk

Redskaber:

Redskab: Kano Fabrikat: P-Wilkens Årgang: 1992 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177					
DS/EN 1176, del:	☒ 1: Generelt	☐ 2: Gynger	☐ 3: Rutschebaner		
☐ 4: Svævebaner	☐ 5: Karruseller	☐ 6: Vipper	☒ 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage generelt OK	X		Stroppefældeåbninger	X	
Er redskabet korrekt mærket	X		Fingerklemfælder	X	
Udstrækning af stødområder/faldrum	X		Hovedklemfælder	X	
Stabilitet på redskabet	X		Legeredskabets finish	X	
Er redskabet godkendt:	Bemærkninger:				
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold	DS/EN 1176-1:2020 pkt. 4.2.5 – Der er udstikkende skruer.  				

Redskab: Karruseller Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☒ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Motorikbane Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres					

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: Kompan Årgang: 2012 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Klatretårn Fabrikat: HY-LAND Årgang: 20?? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 – Årstallet kunne ikke aflæses.					
☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold							

Redskab: Rutschebane Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☒ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-3:2017 pkt. 4.6 – Rutschebanens overflade skal være udformet så der ikke kan indsættes skarpe genstande som f.eks. barbeblade i åbninger. Denne rutschebanes overflade er konstrueret af flere stykker, hvilket giver de førnævnte uønskede åbninger.					
☐ Ja ☒ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-1:2017 pkt. 4.2.5 – Der er et udstikkende søm. 					

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177																																																							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner																																																	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kontrol af følgende</th> <th style="width: 10%;">OK</th> <th style="width: 10%;">Fejl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Montage generelt OK</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Er redskabet korrekt mærket</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Udstrækning af stødområder/faldrum</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stabilitet på redskabet</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Kontrol af følgende	OK	Fejl	Montage generelt OK	X		Er redskabet korrekt mærket		X	Udstrækning af stødområder/faldrum	X		Stabilitet på redskabet	X											<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kontrol af følgende</th> <th style="width: 10%;">OK</th> <th style="width: 10%;">Fejl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stroppefældeåbninger</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Fingerklemfælder</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedklemfælder</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Legeredskabets finish</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Kontrol af følgende	OK	Fejl	Stroppefældeåbninger		X	Fingerklemfælder	X		Hovedklemfælder	X		Legeredskabets finish		X									
Kontrol af følgende	OK	Fejl																																																					
Montage generelt OK	X																																																						
Er redskabet korrekt mærket		X																																																					
Udstrækning af stødområder/faldrum	X																																																						
Stabilitet på redskabet	X																																																						
Kontrol af følgende	OK	Fejl																																																					
Stroppefældeåbninger		X																																																					
Fingerklemfælder	X																																																						
Hovedklemfælder	X																																																						
Legeredskabets finish		X																																																					
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☒ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-1:2017 pkt. 4.2.7.3 – Der er risiko for fastklemning af tøj/hår på taget.  DS/EN 1176-1:2017 pkt. 4.2.5 – Tagpladerne har skarpe kanter.  																																																					

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-7:2020 pkt. 7.2 – Afdækningen omkring kæden på dækgyngen er slidt.					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							